

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА АЗОВСКОГО
РАЙОНА
(МБУДОДЮСШ)**

346770, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул.Мира, д. № 63
Тел/факс- 8(86342)39-5-69, e-mail- shkola.olimp@yandex.ru
ИНН/КПП 6101921464/610101001 ОКПО 44869109 ОГРН 1026100508422

Исх. № 152 от « 19 » декабря 2016г.

Руководителю Северо- Кавказского
управления Ростехнадзора
Сергееву В.И.

344029 г. Ростов- на- Дону, ул. Селиванова, д. 66
Директора МБУДОДЮСШ
Азовского района
И.М.Дибирова

Сопроводительное письмо

По результатам плановой документальной проверки Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (РОСТЕХНАДЗОР) от 14.10.2016 № 2894 и акта проверки от 10.11.2016 № 32-153/16 устранены следующие нарушения законодательства, указанные в акте проверки:

№ п п	Выявленные нарушения	Устранение нарушений
1	Отсутствие на лицевой стороне щитков и сборок сети освещение надписи с указанием номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Отсутствие с внутренней стороны однолинейной схемы, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающие питание.	Установлена надпись с указанием номера соответствующему диспетчерскому наименованию. Изготовлена и повешена схема с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях и наименование электроприемников соответственно через них получающие питание.
2	Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений	Изготовлена и приклеена однолинейная схема электрического соединения.
3	Отсутствуют бирки на КЛ 0,4кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии, дата монтажа.	Изготовлена и повешена бирка на КЛ 0,4кВ ВРУ с указанием марки, напряжения, сечения и наименование линии, дата монтажа.

Директор МБУДОДЮСШ



Дибиров И.М.